



Nota

sans marche arriere - bouchon 3186  
Huile boîte Mobilube HD 80 W 90 - 0.5 litre

E.T.S DALOZ	usine de Courbouzon
	39570 Lons le Saunier
Boîte de vitesse - essieu différentiel	

	R 50 S	R 90 V4R
boîte complete	3176	3189
A	3022	3079
B	3180	3190
C	3182	3190
D	5082	3084
E	3083	3085